



N'oubliez pas de graisser
très fréquemment le pas de vis
de votre riveteuse avec une
goutte d'huile à machine ou
d'huile de table ordinaire



MAC et NICK

les "as" de la mécanique

2

base-complément



MAC et NICK

les "as" de la mécanique

NOUVEAU MODÈLE 1950

3

3 longue barres



MAC et NICK

les "as" de la mécanique

4

NOUVEAU MODÈLE 1948

barres courtes

4 barres courtes en acier inoxydable
avec 40 trous pour vis et 40 trous pour
vis à tête hexagonale







