

Spielzeuge, die immer Freude bereiten!

„Sachsenmeister“-Lehenspielzeuge



Bauanleitung

für den „Sachsenmeister“-Modell-Baukasten, Größe I



ansetzen, überlegen und von vorne anfangen; die Bauteile stimmen in ihren Maßen und Zusammenstellungen, denn es ist an alles gedacht und — es geht bestimmt!

Die einzelnen Bauteile sind stabil, von größter Haltbarkeit, und aus bestem Material hergestellt, vernickelt und brüniert, sodaß diese auch nach längerer Verwendung immer noch sehr schön aussehen. Zweckmäßig ist es, alle Gewinde und beweglichen Teile an ihren Lagerstellen, genau wie auch bei den wirklichen großen Maschinen, leicht zu ölen.


Inhaltsverzeichnis

der Bauteile für „Sachsenmeister“-Modell-Baukasten Größe I


Nr.		Nr.	
1	1 Stück Grundplatte	14	1 Stück Schleifscheibe
2	2 Stück Seitenwände	15	1 Stück Welle, 4 mm Ø
3	1 Stück Tischplatte	16	1 Stück Welle, 3 mm Ø, kurz
4	2 Stück Oberteile	17	1 Stück Welle, 3 mm Ø, lang
5	1 Stück Brücke	18	2 Stück Abstandhülsen, 8 mm lg.
6	2 Stück Sägeblätter	19	2 Stück Abstandhülsen, 19 mm lg.
7	1 Stück Kreissägeblatt	20	4 Stück Abstandhülsen, 15 mm lg.
8	2 Stück Hammer	21	2 Stück Abstandhülsen, 12 mm lg.
9	2 Stück Walzen	22	8 Stück Zylinderkopfschraub., M4
10	2 Stück Holme	23	8 Stück Halbrundkopfschraub., M4
11	2 Stück Nocken	24	17 Stück 6 kant.-Muttern, M4
12	1 Stück Antriebsrad, groß	25	3 Stück 4 kant.-Muttern, M4
13	1 Stück Antriebsrad, klein	26	6 Stück 6 kant.-Muttern, M3

1 Stück Schraubenzieher, 1 Stück Mutterschlüssel

Die „Sachsenmeister“-Modell-Baukasten Größe II und III bringen Bauteile für größere Lehrmodelle und ganze Anlagen.




Diese Teile werden für die Antriebswelle benötigt.



III. Hammerwerk, bestehend aus:

- Nr. 1 1 Stück Grundplatte
- Nr. 2 2 Stück Seitenwände
- Nr. 3 1 Stück Brücke (Loch)
- Nr. 8 2 Stück Hammer
- Nr. 11 2 Stück Haken
- Nr. 12 1 Stück Antriebsrad, groß
- Nr. 15 1 Stück Welle, 4 mm Ø
- Nr. 16 1 Stück Welle, 3 mm Ø, kurz


- Nr. 18 2 Stück Hülsen, 6 mm lang
- Nr. 20 2 Stück Hülsen, 18 mm lang
- Nr. 21 2 Stück Hülsen, 12 mm lang
- Nr. 22 4 Stück Zylinderschrauben, M 4
- Nr. 23 3 Stück Halbrundsrauben, M 4
- Nr. 24 9 Stück 6kant-Muttern, M 4
- Nr. 25 3 Stück 4kant-Muttern, M 4
- Nr. 26 4 Stück 6kant-Muttern, M 3



IV. Walzwerk, bestehend aus:

- Nr. 1 1 Stück Grundplatte
- Nr. 2 2 Stück Seitenwände
- Nr. 3 1 Stück Tischplatte
- Nr. 4 2 Stück Oberlelle
- Nr. 5 1 Stück Brücke
- Nr. 9 2 Stück Walzen
- Nr. 12 1 Stück Antriebsrad, groß

- Nr. 16 1 Stück Welle, 3 mm Ø, kurz
- Nr. 17 1 Stück Welle, 3 mm Ø, lang
- Nr. 22 8 Stück Zylinderschrauben, M 4
- Nr. 23 6 Stück Halbrundscheiben, M 4
- Nr. 24 14 Stück konif. Muttern, M 4
- Nr. 26 4 Stück skanf. Muttern, M 3




Zeichnung
zum Zusammenbau
der Antriebswelle umseitig


V. Gattersäge, bestehend aus:

- Nr. 1 1 Stück Grundplatte
- Nr. 2 2 Stück Seitenwände
- Nr. 3 1 Stück Tischplatte
- Nr. 4 2 Stück Oberheile
- Nr. 5 1 Stück Brücke
- Nr. 6 2 Stück Sägeblätter
- Nr. 10 2 Stück Holme
- Nr. 11 2 Stück Nocken
- Nr. 12 1 Stück Antriebsrad, groß
- Nr. 15 1 Stück Welle, 4 mm Ø

- Nr. 16 1 Stück Welle, 3 mm, kurz
- Nr. 17 1 Stück Welle, 3 mm, lang
- Nr. 18 2 Stück Hölzer, 8 mm lang
- Nr. 20 2 Stück Hölzer, 15 mm lang
- Nr. 21 2 Stück Hölzer, 12 mm lang
- Nr. 22 8 Stück Zylinderschrauben, M 4
- Nr. 23 8 Stück Halbrundschrauben, M 4
- Nr. 24 17 Stück 6kant-Muttern, M 4
- Nr. 25 2 Stück 4kant-Muttern, M 4
- Nr. 26 6 Stück 6kant-Muttern, M 3



Diese Teile
werden für die
Antriebswelle benötigt.



I. Kreissäge, bestehend aus:

- Nr. 1 1 Stück Grundplatte
Nr. 2 2 Stück Seitenwände
Nr. 3 1 Stück Tischplatte
Nr. 7 1 Stück Kreissägeblatt
Nr. 13 1 Stück Antriebsrad, klein

- Nr. 15 1 Stück Welle, 4 mm Ø
Nr. 19 2 Stück Hölzer, 19 mm lang
Nr. 22 8 Stück Zylinderschrauben, M 4
Nr. 24 10 Stück Skant-Muttern, M 4
Nr. 26 2 Stück Skant-Muttern, M 3

II. Schleifbock, bestehend aus:

- Nr. 7 die Schleife Nr. 14

- Nr. 19 2 Stück Hölzer Nr. 20, 15 mm lang

ansetzen, überlegen und von vorne anfangen; die Bauteile stimmen in ihren Maßen und Zusammenstellungen, denn es ist an alles gedacht und — es geht bestimmt!

Die einzelnen Bauteile sind stabil, von größter Haltbarkeit, und aus bestem Material hergestellt, vernickelt und brüniert, sodaß diese auch nach längerer Verwendung immer noch sehr schön aussehen. Zweckmäßig ist es, alle Gewinde und beweglichen Teile an ihren Lagerstellen, genau wie auch bei den wirklichen großen Maschinen, leicht zu ölen.

Inhaltsverzeichnis

der Bauteile für „Sachsenmeister“-Modell-Baukasten Größe I

Nr.		Nr.	
1	1 Stück Grundplatte	14	1 Stück Schleifscheibe
2	2 Stück Seitenwände	15	1 Stück Welle, 4 mm Ø
3	1 Stück Tischplatte	16	1 Stück Welle, 3 mm Ø, kurz
4	2 Stück Oberteile	17	1 Stück Welle, 3 mm Ø, lang
5	1 Stück Brücke	18	2 Stück Abstandhülsen, 8 mm lg.
6	2 Stück Sägeblätter	19	2 Stück Abstandhülsen, 19 mm lg.
7	1 Stück Kreissägeblatt	20	4 Stück Abstandhülsen, 15 mm lg.
8	2 Stück Hammer	21	2 Stück Abstandhülsen, 12 mm lg.
9	2 Stück Walzen	22	8 Stück Zylinderkopfschraub., M4
10	2 Stück Holme	23	8 Stück Halbrundkopfschraub., M4
11	2 Stück Nocken	24	17 Stück 6 kant.-Muttern, M4
12	1 Stück Antriebsrad, groß	25	3 Stück 4 kant.-Muttern, M4
13	1 Stück Antriebsrad, klein	26	6 Stück 6 kant.-Muttern, M3

1 Stück Schraubenzieher, 1 Stück Mutterschlüssel

Die „Sachsenmeister“-Modell-Baukasten Größe II und III bringen Bauteile für größere Lehrmodelle und ganze Anlagen.

V. Oeterräge

